



### RECETTE POUR UNE FOURMI EUROPEENNE

Prendre un morceau de bois ( d'arbre de préférence)

Le mettre entre pointe sur le tour ( 2 pointes suffisent)

Prendre un outil de tournage ( qui coupe)

Mettre le tour en marche (à vitesse raisonnable)

Appuyer l'outil sur le porte outil ( pas trop fort, ça sert à rien)

Tenir l'outil avec les deux mains ( une devant, une derrière )

Pousser l'outil vers l'ébauche ( sans trembler )

Faire des passes successives ( il n'est pas nécessaire de les compter)

Quand la forme désirée est obtenue , poser l'outil (à sa place, pas dans la poche : c'est dangereux)

Prendre une toile abrasive appropriée ( pas trop grosse : ça fait des rayures, pas trop fine : c'est inefficace), puis poncer , poncer, poncer ( en évitant de respirer : la poussière est nocive)

Prendre un chiffon, essuyer la pièce terminée ( chiffon propre , si vous n'en avez pas : laver un sale)

Prendre du CHEL A "OUAX" (ou à DO : elle en a toujours)

L'étendre sur un chiffon ( propre ) et le passer sur la pièce ( n'en mettez pas trop : ça colle, mais mettez en quand même)

Laisser sécher un certain temps ( si c'est pas sec après quelque jours, c'est que vous vous êtes trompés de flacon : mettez vos lunettes)

Puis faire briller avec un chiffon (propre) petit de préférence ( un grand chiffon risque de s'enrouler autour de la pièce et vous avec )



Le modèle présenté étant en 3 parties , il vous faut renouveler cette opération encore 2 fois .

l'auteur JC

