

LE BONHOMME DE NEIGE

par the Farmer for ever





1) Réalisez le corps du bonhomme et ne pas oublier le tenon pour la reprise en mandrin. Sur le haut du bonhomme, on réalisera un petit tenon pour faire tenir le chapeau.



4) Reprendre la pièce par le tenon précédemment réalisé. Marquer les emplacements des yeux, du nez et des boutons et percez. Attention à l'alignement !



2) Réalisez le chapeau dans un morceau de chêne. Percez au diamètre du tenon de la tête du bonhomme. La pièce restante servira de mandrin de reprise pour terminer le chapeau.



5) réalisez le tenon du diamètre de perçage.



3) Serrer le chapeau dans le mandrin de reprise avec du papier et terminer la pièce. La finition faite, passer la pièce à l'acétate de fer pour le noircir.



6) Collez à la CA.



10) Il ne reste plus qu'à coller le chapeau et le balai.
On pourra également rajouter une bande de tissu
pour représenter une écharpe.
Et voilà, le bonhomme de neige est terminé !

7) Réaliser la finition.



8) Préparer le corps du manche à balai.
Avec du rafia et un fil de fer, on réalisera le balai.
On percera en travers du corps pour fixer ce
dernier.



9) Le nez est réalisé dans un morceau d'IF de
couleur orange et collé à la CA.