

La pomme sur la branche de Txoria
pour les Fous du Bois 02/02/2016



Débit à la scie à ruban d'un morceau de pommier Vosgien
(plein de fentes) de 175 x 110 x 96



Rebouchage des fentes au bicarbonate de soude teinté terre de
sienne (piqué à maman faut pas lui dire) et colle c. a. (pour ceux qui ne
connaisse pas c'est rapide et d'une solidité à toute épreuve)



Ayant décidé de faire ressortir une pomme de diamètre 80 mm ,
traçage de l'encombrement général,



Découpe d'une tranche de 40 mm d'épaisseur d'où sera tiré le couvercle et purge des parties inutiles ,




traçage des parties à creuser en gardant une épaisseur pifométrique de l'ordre de 5 mm ,



collage au pistolet du couvercle sur un disque martyr.



Confection des différents gabarits ,



réglage de la profondeur de creusage et perçage.



Creusage de l'intérieur du couvercle et confection du tenon.



Collage du corps sur le disque martyr et équilibrage statique de l'ensemble : A NE PAS NEGLIGER !



Creusage du corps et confection de l'alésage



Positionnement du couvercle sur la base et usinage de la partie supérieure de la pomme ,



purge à la ruban des parties latérales inutiles ,



tournage de la partie latérale.



Ponçage de l'ensemble et adoucissement des arêtes.





Il ne restera plus qu'à polir le tout et rajouter une petite queue comme sur cette boîte en chêne ...



Bon tournage les fous et montrez-nous vos réalisations !!!

Txoria pour les Fous du Bois 02/02/2016