

## Le pique à cheveux de Joseph57

Voici un modeste tuto sur le tournage d'un pique à cheveux...

Prise au mandrin d'une pièce de 15cm x 15mm  
(je n'avais pas plus fin) avec la contre-pointe.



Cylindrage à la plane ovale de 30mm, en soutenant celle-ci à cause de la souplesse due à la finesse



Voilà la pièce cylindrée.



## Forum "Les fous du bois"


Ponçage... 180, 240, 320, 400, un passage aux copeaux pour éliminer la poussière et donner du brillant (léger).




Coupage à la plane, vous noterez le repère au feutre sur le porte-outil, il y a le même à l'autre extrémité, pour ne pas avoir à mesurer à chaque fois la longueur évidemment.



Petite déco boule faite avec l'extrémité d'un coupoir



Arrondissement des arêtes aux côtés de la boule au bédane de 5mm, et extrémités au bédane également.



Un petit coup de bédane ou de plane pour couper ça.... et voilà ...



Environ 10 minutes pour en tourner un, j'en ai fait 15 sur 40 en commande...



voilà..... 😊🍻😊